

Montážní návod – orientační pro krytinu

KPTR TAŠKA

Obsah

Základní informace.....	3
Podmínky balení, dopravy a manipulace	3
Přejímka dodávky.....	3
Skladování	3
Korozní odolnost a snášenlivost s ostatními prvky	4
Materiál a povrchová úprava	4
Základní parametry krytiny KPTR TAŠKA krycí šíře 800mm	5
Doporučené montážní nářadí	5
Pohyb po krytině	5
Kontrola rozměru střechy	5
Podkladní konstrukce – laťování	5
Překrytí šablony	6
Pokládka krytiny.....	6
Postup kladení střešních šablon.....	7
Spojovací materiál a kotvení.....	7
Detail dvojité vodní drážky a umístění šroubu v horní vlně	8
Spojovací materiál pro kotvení v horní vlně	9
Spojovací materiál pro kotvení ve spodní ploše	9
Klempířské lišty	10
Detailly technických řešení klempířských prvků	12
Okap a okapní hrana	12
Hřebenáč.....	13
Úžlabí	13
Nepochozí úžlabí.....	14
Pochozí úžlabí	15
Závětrná lišta čelní k pultové střeše.....	15
Boční lišta ke zdi horní	16
Boční lišta ke zdi spodní	17
Závětrná lišta horní	18
Závětrná lišta spodní.....	18
Lišta čelní ke zdi horní.....	19
Závěrečná ustanovení	20


Základní informace

Podmínky balení, dopravy a manipulace

Požadavky na balení a zvláštní ujednání musí být dohodnutý mezi dodavatelem a odběratelem při objednání. Pásy krytiny jsou dodávány na dřevěné paletě. Krytina může přesahovat přes okraj palety pouze po délkové straně a to vždy maximálně 0,5m na každou stranu. Tyto konce jsou pro přepravu zatočeny do PE streč folie. Jednotlivé balíky je dovoleno nabírat za pomocí VZV jen v místě palety. Je zakázáno zdvihat balíky pouze za plechy. Dopravu může zajistit dodavatel prostřednictvím smluvních přepravců na místo určení zákazníka. V případě vlastního odvozu je třeba zajistit odpovídající dopravní prostředek. Takový automobil musí mít dostatečně dlouhou, rovnou ložnou plochu, která musí být krytá proti povětrnostním vlivům a přístupná z boční strany pro nakládku.

Kvůli ochraně před povětrnostními vlivy nelze krytinu převážet na autě s hydraulickou rukou. Výrobky jsou nakládány vysokozdvížným vozíkem z boční strany do krytého vozu. Vykládka je možná manipulačními prostředky (VZV). Ruční vykládka se nedoporučuje a je třeba u ní dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci, aby nedošlo k poškození a podření jednotlivých plechů mezi sebou. Na poškození vlivem manipulace se záruční podmínky nevtahují.

Při ruční manipulaci je třeba zajistit dostatečný počet osob, aby byly jednotlivé plechy odebírány z balení opatrým zvedáním bez smýkání a zabránilo se vzniku oděrek mezi jednotlivými kusy a tvarové deformaci. Při manipulaci s plechy v prudším větru, dbejte na zvýšenou opatrnost.



Uložení plechů na paletě

Přejímka dodávky

Přejímka zboží probíhá ihned za přítomnosti přepravce. Je třeba zkontrolovat kompletnost, neporušenost obalu a případné poškození dodávky. Pokud dojde k poškození přepravovaných obalů a výrobků, je nutné tuto skutečnost zapsat do přepravního listu přepravce. V případě poškození kupující kontaktuje neprodleně dodavatele a informuje jej o vzniklé skutečnosti, pořídí fotodokumentaci a výčká na svolení dodavatele k další manipulaci s výrobky. Bez dohody s dodavatelem nesmí být zahájena montáž krytiny. Po pokladce krytiny nebude brán zřetel na případné nevidované přechozí reklamace.

Skladování

Skladování hliníkových výrobků je třeba zajistit v suchém, uzavřeném, avšak dobře větraném prostředí, chráněném před povětrnostními vlivy. Plastové obaly slouží pouze k ochraně během přepravy a nejsou určeny pro skladování (musí být odstraněny). Vlhkost, zejména zkondenzovaná voda uvnitř balení, může způsobit tvoření nevratných skvrn a map (bílá koroze a usazeniny z vodního kamene) a je nutné zabránit kondenzaci vodních par na materiálu. Velmi nebezpečné je zatékání a kapilární vzlínání vody mezi jednotlivé vrstvy materiálu. V případě zatečení vody je nutné jednotlivé plechy rozebrat, pečlivě osušit a proložit tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vykládce v zimních měsících a následnému skladování ve vytápěných prostorách. Vlivem velkého rozdílu teplot může vzlínat zkondenzovaná vlhkost. V letních měsících je třeba naopak zajistit, aby výrobky nebyly vystaveny slunečnímu záření a vysokým teplotám.

Skladování výrobků pod širým nebem, je možné jen v případě dokonalé ochrany před vlivy okolí, jak je uvedeno výše.

Korozní odolnost a snášenlivost s ostatními prvky

Přírodní hliník je velmi dobře odolný proti korozii, jelikož se samovolně pokryje tenkou vrstvou oxidu hliníku, která zabraňuje další korozii. Lakované plechy jsou navíc na povrchu oboustranně chráněny vrstvou laku.

Je třeba se vyvarovat spojení s materiály, které mohou vytvářet elektrický článek.

Vliv kovů na elektrolytickou korozi stékající vodou

		Ovlivňující kov			
		Fe	Al	Zn	Cu
Ovlivňovaný kov	Fe	Dark Green	Light Green	Orange	Light Green
	Al	Orange	Dark Green	Orange	Red
	Zn	Red	Light Green	Dark Green	Red
	Cu	Orange	Orange	Orange	Dark Green


 Neovlivňují se
 Mírně se ovlivňují

 Nepříznivě se ovlivňují
 Výrazně se ovlivňují


Materiál a povrchová úprava

Střešní krytina KPTR TAŠKA vyráběná společností Keramet, je tvarována z hliníkového plechu té nejvyšší jakosti. Krytina se dodává s lakovaným povrchem za použití vysoko kvalitních polyesterových barev (PES).

Složení jednotlivých vrstev polyesterového laku znázorňuje následující obrázek.



Základní parametry krytiny KPTR TAŠKA krycí šíře 800mm



Tloušťka plechu (v mm)	0,7
Celková šíře (v mm)	900
Skladební šíře (v mm)	800
Délky modulu šablony (mm)	350 základní (alternativa 300)
Výška vlny (v mm)	15
Maximální délka šablony (mm)	4400 (při 12 modulech)
Minimální sklon střechy	15°
Váha bm (Kg), u tl. 0,7 mm	1,98
Váha m² (Kg), u tl. 0,7 mm	2,44

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

Doporučené montážní nářadí

Při pokládce střešní krytiny se používá běžné klempířské nářadí. Pro stříhání plechu jsou vhodné nůžky přímé a výstřihové levé a pravé. Pro ohýbání kratších částí jsou vhodné přímé a zahnuté klempířské kleště. Pro dělení je možné použít i elektrické prostříhovací nůžky. Je zakázáno používat úhlovou brusku!

Pohyb po krytině

Po krytině je možné chodit v obuvi s měkkou podrážkou a pouze ve spodní ploše v místě podložení, nikoliv po vlně, a to tehdy, pokud je krytina položena na rovném záklopou. Dále je třeba odstraňovat případné odstřížky a piliny, aby neulpěly v podrážkách bot a nedošlo k mechanickému poškození laku.

Kontrola rozměru střechy

Před začátkem pokládky krytiny je třeba zkontrolovat rovinost střešní konstrukce, její pravoúhlost a především rovnoběžnost hřebene s okapní hranou. Všechny zjištěné okolnosti je třeba vzít v úvahu při rozvržení krytiny. Pokud je to možné, je vhodné podklad před montáží upravit. Větší rozdíly v rovnoběžnosti okapu a hřebene se musí řešit zakrácením šablon (objednána musí být nejdelší míra) nebo při menších rozdílech lze prodloužit odkapní lištu.


Podkladní konstrukce – latování

Jako podkladní konstrukce může být použito plné dřevěné bednění z prken, OSB desek nebo vícevrstvé voděodolné překližky, ale i klasické dřevěné latování (60 x 40 mm) nebo kovový rošt o rozteči dle délky modulu 300 nebo 350 mm. Ve všech případech je třeba před vlastní pokládkou zkontrolovat rovinost a zejména případné odskoky v tloušťce desek nebo latí u jejich vzájemného napojení. Všechny tyto nerovnosti je potřeba srovnat (např. hoblíkem, rašplí), aby se případné ostré zlomy neprekreslily na novou krytinu a nekazily estetický dojem.


Chemické ošetření dřevěných částí konstrukce, proti dřevokazným škůdcům, plísni a houbám, musí být provedeno takovými prostředky, které nejsou agresivní vůči krytině a fólii. Před montáží krytiny musí být impregnační prostředky řádně zaschlé. U pokládky na kovový rošt je třeba oddělit střešní krytinu od ostatních kovových částí, aby nedocházelo k elektrochemické korozi. Dále je potřeba zvolit vhodný spojovací materiál nebo konzultovat s výrobcem.

Modul 300 – laťování s roztečí 300mm

Modul 350 – laťování s roztečí 350mm



Uložení na laťový rošt



Uložení na plné bednění


Překrytí šablony

Šablony se překládají v bočním směru, vždy krajní vlna na vlnu a přeložení v podélném směru do prolisu.


Pokládka krytiny

Před začátkem pokládky krytiny je třeba správně osadit okapovou hranu, rozměřit uložení jednotlivých šablon a bočních závětrných lišt. Pokud šířka střechy nevychází na celé šablony, mohou se podélně zkrátit o celé vlny větším přeložením, avšak v celé délce střechy. Pokud je délka okapové hrany delší než 9 m, je vhodné zvolit delší okapový plech. Nepřesnost několika milimetrů při založení první šablony může vyústit po několika metrech v rozdíl rovnoběžnosti několika centimetrů mezi okapovým plechem a hranou krytiny.

Při kladení nesmí dojít k deformaci ani zkroucení tabulí. Manipulovat s šablonou je třeba ve svislé poloze. Vodorovná manipulace musí proběhnout s maximální opatrností, aby nedošlo k průhybu a deformaci v jednotlivých modulech. Takto zdeformované moduly při položení na střeše na sebe v krajích nesedí a je třeba je dodatečně fixovat uprostřed modulu, nebo dle potřeby šrouby 4,8 x 19 mm plech – plech.




S důrazem na přesnost se založí jako první spodní rohová deska a následně se kladou jednotlivé šablony až k hřebenu střechy. Druhá řada se klade souběžně s překrytím vlny, rovněž ze spodní části k hřebenu střechy. Tento postup se opakuje až do celé pokládky střechy.




Postup kladení střešních šablon

Spojovací materiál a kotvení


Jednotlivé šablony kotvíme přes horní vlnu za pomocí šroubu (6,5 x 65mm) do podkladní konstrukce. Pro spojování plechových částí se používá sešívací šroub (4,8 x 19mm) plech-plech, nebo vodotěsný nýt. Veškeré spojovací prvky jsou povoleny pouze v hliníkovém nebo nerezovém provedení. Zásadně není dovoleno používat jakékoli korozně nechráněné spojovací prvky a ve styku s hliníkem ocelové pozinkované šrouby, vruty a hřeby. Hliníkové materiály nesmí přijít do přímého kontaktu s ocelovými, pozinkovanými nebo titan-zinkovými kovy.




Kotvení střešních šablon




Kotvení střešních šablon – prodloužená okapnice



Kotvení střešních šablon – montáž na plné bednění




Detail dvojité vodní drážky a umístění šroubu v horní vlně



Detail umístění šroubu ve spodní ploše

U okapové hrany, hřebene a v místě napojení dvou šablon se krytina kotví v každé vlně pod prolisem a v ostatních případech vždy ob jednu vlnu. V případě potřeby je možné ještě doplnit spoj sešívacím šroubem uprostřed modulu tašky.

Spotřeba kotvících je cca 7 - 8 ks na 1m² krytiny a sešívacích 3 – 4 ks na 1m².



Rozmístění kotvících prvků v krytině

Při dotahování šroubů je třeba dbát zvýšené opatrnosti a správně nastavit moment utažení šroubu. Důležité je, aby se šroub správně dotáhl a těsnění se roztáhlo o cca 1 mm přes okraj podložky. V případě většího dotažení se deformeuje podložka i krytina a dochází k netěsnosti a možnému zatékání do střešní konstrukce.

Spojovací materiál pro kotvení v horní vlně



Provedení nerez	Vrtná kapacita	Rozměr	Použití
	2 mm	4,8 x 19 mm	Samovrtný šroub pro spojení plech - plech
	2 mm	6,5 x 40 mm	Samovrtný šroub pro kotvení klempířských lišť do dřevěného podkladu
	2 mm	6,5 x 65 mm	Samovrtný šroub pro kotvení krytiny do dřevěného podkladu








Spojovací materiál pro kotvení ve spodní ploše



Provedení nerez	Vrtná kapacita	Rozměr	Použití
	2 mm	4,8 x 20 mm	Samovrtný šroub pro spojení plech – plech
	2 mm	4,8 x 35 mm	Samovrtný šroub pro kotvení krytiny a klempířských lišť do dřevěného podkladu




Při kotvení krytiny na **kovový rošt** je třeba zvolit správné kotvící prvky k tomu určené. V případě potřeby konzultujte vhodnost prvků s výrobcem krytiny.

Klempířské lišty

Prvek	Rozměry	Prvek	Rozměry
Okapní lišta r.š. 250 mm		Podklad pod okapní lištu r.š. 200	
Okapní lišta na folii r.š. 165 mm		Hřebenáč kulatý r.š. 330 mm	
Hřebenáč hranatý r.š. 500 mm		Čelo kulatého hřebenáče pro vrcholový úhle 110 stupňů *	
Úžlabí r.š. 500 mm		Úžlabí s vodní drázkou r.š. 600 mm	

* Ostatní úhly je třeba řešit individuálně na místě bez použití systémového čela

Prvek	Rozměry	Prvek	Rozměry
Závětrná lišta k pultové střeše r.š. 330 mm		Závětrná lišta spodní r.š. 330 mm	
Závětrná lišta horní r.š. 330		Boční lišta ke zdi horní pro dilatační lištu r.š. 330 mm	
Boční lišta ke zdi horní r.š. 330 mm		Boční lišta ke zdi spodní pro dilatační lištu r.š. 250 mm	
Boční lišta ke zdi spodní r.š. 250 mm		Boční lišta ke zdi spodní pro dilatační lištu r.š. 330 mm	
Boční lišta ke zdi spodní r.š. 330 mm		Lišta ke zdi čelní pro dilatační lištu r.š. 330 mm	


Prvek	Rozměry	Prvek	Rozměry
Lišta ke zdi čelní r.š. 330 mm		Větrací lišta r.š. 100 mm	
Prostupová manžeta EPDM		Dilatační lišta r.š. 100 mm	

Ostatní atypické lišty můžeme dodat dle vašeho požadavku.

Detaily technických řešení klempířských prvků


Okap a okapní hrana

Před vlastní pokládkou krytiny je třeba provést montáž prvků pro větranou okapovou hranu. Usadit okapo-vý plech ukončující difuzní folii a větrací mřížku. Dále je třeba provést montáž žlabových háků. Pro hliníkové háky je maximální vzdálenost mezi jednotlivými háky 800 mm, z důvodu dostatečné pevnosti a uchycení žlabu. Po instalaci háků se montuje okapní lišta, která svojí odkapnou hranou (špičkou) zasahuje do jedné třetiny žlabu.




Výkres 1: Detail okapní hrany

Hřebenáč



Výkres 2: Detail hřebenáče




Výkres 3: Detail větraného hřebenáče

Úžlabí

Montáž úžlabí probíhá před montáží krytiny a kotví se za pomocí příponek. Při skládání úžlabí z jednotlivých dílů je nutné dodržet přesah minimálně 100 mm. Při součtu sklonu střešních rovin nad 30° je třeba použít úžlabí s vodní drážkou. Kraje krytiny u úžlabí se kotví do každé latě.


Přeložení úžlabních plechů při sklonu

Sklon	Překrytí
Min. 22°	min. 100 mm
Min. 15°	min. 150 mm
Pod 15°	vodotěsný spoj




Výkres 4: Detail laťování v úžlabí

Nepochozí úžlabí




Výkres 5: Detail standardního úžlabí bez podbití

Pochozí úžlabí




Výkres 6: Detail podbedněného úžlabí

Závětrná lišta čelní k pultové střeše




Výkres 7: Závětrná lišta čelní k pultové střeše

Boční lišta ke zdi horní




Výkres 8a: Boční lišta s dilatační lištou




Výkres 8b: Boční lišta

Boční lišta ke zdi spodní




Výkres 9a: Boční lišta




Výkres 9b: Boční lišta s dilatační lištoou

Závětrná lišta horní




Výkres 10a: Závětrná lišta horní

Závětrná lišta spodní




Výkres 10b: Závětrná lišta spodní

Lišta čelní ke zdi horní



Výkres 11a: Lišta ke zdi čelní - horní



Výkres 11b: Lišta ke zdi čelní – horní s dilatační lištou

Závěrečná ustanovení

Každá střecha má své originální prvky a z toho důvodu nemůže montážní návod obsahovat všechny možnosti řešení detailů a je tedy jen orientační pomůckou. Výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným použitím nebo neprozuměním návodu.

Před realizací střechy by měla být vypracována projektová dokumentace s ohledem na umístění budovy v terénu a na povětrnostní podmínky v dané lokalitě.

Při každé montáži je třeba dodržovat platné normy a předpisy, především:

ČSN 73 1901 – Navrhování střech

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov

Nedodržení těchto zásad může vést k poškození krytiny nebo klempířských prvků a ke ztrátě záruky.